



## III OTRAS RESOLUCIONES

### **CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO**

*CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de mayo de 2013, del Consejero, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos del amojonamiento del monte n.º 21 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Badajoz "Las Chorchas", en el término municipal de Fuenlabrada de los Montes y propiedad de este municipio.*  
(2018060006)

Advertidos errores materiales en el anexo de la Resolución de 29 de mayo de 2013, del Consejero, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos del amojonamiento del monte n.º 021 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Badajoz "Las Chorchas", en el término municipal de Fuenlabrada de los Montes:

- 1.º En el registro topográfico de mojones expresado en ED50, algunas coordenadas no tienen la precisión mínima admisible.
- 2.º En el expresado en ETRS89, algunas coordenadas fueron incorrectamente transformadas expresadas en el registro en ED50 por error de programa informático.

Como consecuencia de lo anterior, el cálculo de la superficie total y pública no es lo suficientemente preciso.

De conformidad con el artículo 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el artículo 109 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, 2 de octubre), las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por consiguiente, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones sustituyendo:

1. Los registros topográficos de la Resolución publicada en el DOE n.º 115 del 17 de junio de 2013, páginas 13854 a 13856, ambas incluidas, por el que se inserta a continuación.

Registro topográfico de los hitos de amojonamiento de los enclavados y del perímetro exterior del MUP n.º 021 (BA) "Las Chorchas", expresados en ETRS89 Huso30.

Dado que mediante el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, se adopta el sistema ETRS89



(European Terrestrial Reference System 1989) como nuevo sistema de referencia geodésico oficial en España, se incluyen a continuación la relación de coordenadas en UTM ETRS89 huso 30N.

ID	X_ETRS89	Y_ETRS89	ESTADO	OBSERVACIONES
PERÍMETRO EXTERIOR				
A-1=143	333416.0961	4341921.328	BUENO	Mojón de primer orden en buen estado de conservación del monte "Las Chorchas". Coincide con el mojón del perímetro exterior n.º 143 del perímetro exterior del monte 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-2	333323.4417	4341983.564	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-3	333262.9345	4342024.546	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.



A-4	333225.0291	4342050.213	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-5	332883.4116	4342255.655	ARRANCADO	Mojón de segundo orden arrancado lindando con el monte de UP "Las Navas". Causa probable las labores forestales con maquinaria pesada. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-6	332712.394	4342364.969	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-7	332702.7012	4342370.278	ARRANCADO	Mojón de segundo orden arrancado lindando con el monte de UP "Las Navas". Causa probable las labores forestales con maquinaria pesada. Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.



A-8	332586.8624	4342445.455	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-9	332549.8025	4342466.64	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-10	332389.5414	4342565.165	ARRANCADO	Mojón de segundo orden arrancado lindando con el monte de UP "Las Navas". Causa probable las labores forestales con maquinaria pesada. Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-11	332231.4877	4342666.89	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.



A-12	332147.6174	4342727.978	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-13	332139.3762	4342894.774	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-14	332134.4725	4342934.931	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-15	332127.5799	4342988.671	TUMBADO	Mojón de segundo orden tumbado. Hace linde con el monte de UP "Las Navas". Causa probable las labores forestales con maquinaria pesada. Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.



A-16	332121.1531	4343023.4429	NO VISTO	Mojón de segundo orden no visto. Hace linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Replanteado utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde interior del monte de U.P. Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-17	332118.8179	4343052.369	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-18	332112.3257	4343082.707	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.



A-19	332108.0311	4343121.155	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-20	332100.1909	4343158.3903	NO VISTO	Mojón de segundo orden no visto. Hace linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Replanteado utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde interior del monte de U.P. Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-21	332038.9583	4343557.997	NO VISTO	Mojón de segundo orden no visto. Hace linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Replanteado utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde interior del monte de U.P. Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.



A-22	331990.7673	4343858.623	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-23	331955.4524	4344072.2588	NO VISTO	Mojón de segundo orden no visto. Hace linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Replanteado utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde interior del monte de U.P. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-24	331921.3617	4343871.7709	NO VISTO	Mojón de segundo orden no visto. Hace linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Replanteado utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde interior del monte de U.P. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-25	331909.0603	4343815.012	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.





A-26	331895.1005	4343715.4977	NO VISTO	Mojón de segundo orden no visto. Hace linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Replanteado utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde interior del monte de U.P. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-27	331887.2324	4343676.683	TUMBADO	Mojón de segundo orden tumbado. Hace linde con el monte de UP "Las Navas". Causa probable las labores forestales con maquinaria pesada. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-28	331865.2592	4343532.143	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-29	331840.271	4343384.528	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.



A-30	331812.1772	4343223.112	ARRANCADO Y TUMBADO	Mojón de segundo orden arrancado y tumbado. Hace linde con el monte de UP "Las Navas". Causa probable las labores forestales con maquinaria pesada. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-31	331790.0834	4343081.003	ARRANCADO Y TUMBADO	Mojón de segundo orden arrancado y tumbado. Hace linde con el monte de UP "Las Navas". Causa probable las labores forestales con maquinaria pesada. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-32	331780.5598	4343029.106	ARRANCADO Y TUMBADO	Mojón de segundo orden arrancado y tumbado. Hace linde con el monte de UP "Las Navas". Causa probable las labores forestales con maquinaria pesada. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-33	331728.612	4342708.816	ARRANCADO	Mojón de segundo orden arrancado y haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.



A-34	331660.5464	4342283.393	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-35	331655.2488	4342257.847	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-36	331619.0368	4341984.199	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
A-37	331643.5677	4341986.0550	ARRANCADO	Mojón de 2.º orden arrancado. Causa probable las labores forestales con maquinaria pesada.
A-38	331660.4982	4341902.7142	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.



A-39	331642.2007	4341902.196	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación haciendo linde con el monte de UP n.º 9-BA "Las Navas". Situado junto a cerramiento metálico. Límite de términos de Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.
M144	333390.7755	4341848.305	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA. Situado en el camino del lugarillo de Las Navas. Término de Fuenlabrada de los Montes.
M145	333382.4692	4341664.59	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA. Término de Fuenlabrada de los Montes. Mojón ligeramente inclinado.
M146	333222.8361	4341263.8345	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte de UP "Valdemoros". Término de Fuenlabrada de los Montes.



M147	332996.6224	4341021.0815	NO VISTO	Mojón de segundo orden no visto del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte de UP "Valdemoros". Replanteado haciendo uso de la libreta topográfica del Deslinde exterior del MUP 9-BA. Término de Fuenlabrada de los Montes.
M148	332885.7463	4340724.8849	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte de UP "Valdemoros". Término de Fuenlabrada de los Montes.
M149	332796.6608	4340501.0362	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte de UP "Valdemoros". Término de Fuenlabrada de los Montes.
M150	332726.6158	4340138.0028	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte de UP "Valdemoros". Término de Fuenlabrada de los Montes.



M151	332831.4626	4340101.5600	ARRANCADO	Mojón de segundo orden arrancado del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte de UP "Valdemoros". Término de Fuenlabrada de los Montes.
M152	333112.4553	4339785.6181	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte de UP "Valdemoros". Término de Fuenlabrada de los Montes.
M153	333183.6113	4339539.3427	NO VISTO	Mojón de primer orden no visto del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte de UP "Valdemoros" en el Collado de las Navas. Replanteado haciendo uso de la libreta topográfica del Deslinde exterior del MUP 21-BA. Término de Fuenlabrada de los Montes.
M154	332814.2917	4339756.023	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte "El Saucillo" por "La Cresta de la Sierra del Cíjara". Término de Fuenlabrada de los Montes.



M155	332431.8889	4339814.8939	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte "El Saucillo" por "La Cresta de la Sierra del Cíjara".Término de Fuenlabrada de los Montes.
M156	331937.7894	4339992.8589	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte "El Saucillo" por "La Cresta de la Sierra del Cíjara".Término de Fuenlabrada de los Montes.
M157	331675.1111	4340008.138	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte "El Saucillo" por "La Cresta de la Sierra del Cíjara".Término de Fuenlabrada de los Montes.



M158	331619.8972	4340117.286	BUENO	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte "El Saucillo" por "La Cresta de la Sierra del Cíjara". Término de Fuenlabrada de los Montes.
M159	331393.1659	4340190.946	NO VISTO	Mojón de primer orden no visto del perímetro exterior del monte de UP n.º 21-BA haciendo límite con el monte de UP "Las Navas". Replanteado haciendo uso de la libreta topográfica del Deslinde exterior del MUP 21-BA. Aquí finaliza el término de Fuenlabrada de los Montes y comienza de nuevo el de Herrera del Duque.
"ENCLAVADO 29"				
29-M1	332623.2195	4341987.4742	NO VISTO	Mojón de 2.º orden no visto del enclavado 29. Replanteado utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde.
29-M2	332422.8613	4342054.4865	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a esquina de la pared de piedra del enclavado 29.
29-M3	332388.5669	4341940.0938	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra del enclavado 29.





29-M4	332381.2819	4341859.8524	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a esquina de la pared de piedra del enclavado 29.
29-M5	332479.9736	4341865.3924	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra del enclavado 29.
29-M6	332656.9349	4341875.0499	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a esquina de la pared de piedra del enclavado 29.
29-M7	332645.7947	4341926.1185	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra del enclavado 29.
"ENCLAVADO 32"				
32-M1	332373.9123	4341591.6047	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra del enclavado 32.
32-M2	332337.7609	4341556.3508	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra del enclavado 32.
32-M3	332312.1061	4341453.7682	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a esquina de la pared de piedra del enclavado 32.
32-M4	332418.2372	4341397.3840	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a esquina de la pared de piedra del enclavado 32.



32-M5	332490.4573	4341557.7351	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra del enclave 32.
32-M6	332549.7874	4341666.9457	BUENO	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a esquina de la pared de piedra del enclave 32.

2. La superficie del monte y de los enclavados (ha) expresada en la resolución aludida, por la que se indica a continuación:

Superficies:

Cabida Total	412,3528 ha
Cabida Pública	405,0313 ha
Enclavado 29	4,1482 ha
Enclavado 32	3,1733 ha

Lo que se hace público para general conocimiento.

• • •